



Scanner-Datenübertragung vom Handrechner TDS Recon auf den PC

- Stellen Sie sicher das Microsoft ActiveSync auf Ihrem PC installiert ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte finden Sie die Installationsdatei für die Software auf der „TDS Recon Getting Started CD“
- Verbinden Sie den TDS Recon über das USB-Kabel mit Ihrem PC
- Die Geräte sollten sich nun automatisch verbinden und ein Fenster „Synchronisierungssetup-Assistent“ erscheinen
- Klicken Sie nun auf „Abbrechen“ (keine Synchronisierung nötig)
- Im nun sichtbaren Fenster klicken Sie auf „Durchsuchen“ um auf die Verzeichnisstruktur des Handrechners zuzugreifen
- Navigieren Sie zum Verzeichnis „Mein WindowsMobile basiertes Gerät-> SD Card“ und kopieren Sie die Datei „store.dm4“ auf Ihren PC